

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项 目 名 称 古林街长青河水系统疏浚联通治理改造工程

项 目 编 号 2017-120116-76-01-003958

建 设 地 点 天津市滨海新区

验 收 单 位 天津市滨海新区人民政府古林街道办事处



____年____月____日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	古林街长青河水系统疏浚联通治理改造工程	行业类别	其他小型水利工程
主管部门 (或主要投资方)	天津市滨海新区人民政府古林街道办事处	项目性质	改建
水土保持方案批复 机关、文号及时间	天津市滨海新区行政审批局 津滨审批二室准[2020]71号 2020年03月04日		
水土保持方案变更 批复机关、文号及 时间	\		
水土保持初步设计 批复机关、文号及 时间	\		
项目建设起止时间	2018年05月~2018年12月		
水土保持方案 编制单位	天津市跃诚项目管理有限公司		
水土保持初步 设计单位	\		
水土保持监测单位	天津市跃诚项目管理有限公司		
水土保持施工单位	中建六局水利水电建设集团有限公司		
水土保持监理单位	天津市金帆工程建设监理有限公司		
水土保持设施验收 报告编制单位	天津市跃诚项目管理有限公司		

二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保[2017]365号）、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的通知》（办水保[2018]133号）和《天津市水务局关于印发进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管实施意见的通知》（津水政服[2019]1号）等相关文件规定，天津市滨海新区人民政府古林街道办事处于2020年11月4日主持召开了关于古林街长青河水系统疏浚联通治理改造工程水土保持设施的竣工验收会议。

参加会议的包括建设单位天津市滨海新区人民政府古林街道办事处、水土保持方案编制、水土保持监测及水土保持设施验收报告编制单位天津市跃诚项目管理有限公司、监理单位天津市金帆工程建设监理有限公司、施工单位中建六局水利水电建设集团有限公司等单位的代表及特邀专家，会议成立了验收组（名单附后）。

验收组查看了项目区水土保持设施建设和管理情况，听取了水土保持监测单位关于水土保持监测情况汇报和水土保持设施验收报告编制单位关于水土保持设施建设情况的汇报，以及监理、施工等单位的工作汇报，查阅了有关技术资料，经质询、讨论，形成了对本工程水土保持设施验收意见：

（一）项目概况

古林街长青河水系统疏浚联通治理改造工程（以下简称本工程）位于滨海新区大港，治理起点为大港医院南侧，治理终点位于

长青河与荒地排河交汇处。工程主要建设内容包括河道清淤护砌、埋管、管涵桥、水闸等，其中河道清淤 650 米、护砌 290 米、埋管 444 米、新建涵桥 1 座，维修水闸 1 座。本工程总投资 507 万元，其中土建投资 334.07 万元。工程于 2018 年 5 月开工建设，2018 年 12 月完工，建设总工期 8 个月。

（二）水土保持方案批复情况

2019 年 12 月，天津市滨海新区人民政府古林街道办事处委托天津市跃诚项目管理有限公司编制了《古林街长青河水系统疏浚联通治理改造工程水土保持方案报告表》。

2020 年 03 月 04 日，取得了天津市滨海新区行政审批局《关于古林街长青河水系统疏浚联通治理改造工程水土保持方案报告表的批复》（津滨审批二室准[2020]71 号）。

施工过程中无水土保持变更。

（三）施工图设计情况

2018 年 03 月，项目主体工程设计单位完成了《古林街长青河水系统疏浚联通治理改造工程》施工图设计工作，施工图设计中主要对本项目点片状植被恢复措施进行了相关设计。

（四）水土保持监测情况

2020 年 10 月，建设单位委托天津市跃诚项目管理有限公司开展本项目水土保持监测工作。2020 年 10 月，监测单位采用调查监测和资料分析的监测方法开展了本项目的水土保持监测工作，并于 2020 年 10 月编制完成了《古林街长青河水系统疏浚联通治理改造

工程水土保持监测总结报告》。

水土保持监测主要结论为：工程施工期间扰动地表面积控制在水土流失防治责任范围内；工程各类开挖面、临时堆土、施工场地等得到了及时整治，施工过程的水土流失得到了有效控制；水土保持工程措施运行正常；迹地恢复、植物措施已落实。实施的各项水土保持措施及时到位并发挥了有效的水土保持作用。项目建设区水土流失治理度为 99.92%，土壤流失控制比为 1.33，渣土防护率 99%，表土保护率不作要求，林草植被恢复率为 99.89%，林草覆盖率为 68%。各项防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，满足水土保持要求。

（五）验收报告编制情况和主要结论

2020 年 10 月，天津市跃诚项目管理有限公司通过现场核查，召开专题会，收集并查阅设计、施工、监理和监测等相关资料，在确定水土保持措施落实、防治效果及其工作程序满足水土保持要求后，于 2020 年 11 月编制完成《古林街长青河水系统疏浚联通治理改造工程水土保持设施验收报告》。

水土保持设施验收报告结论为：建设单位编报了水土保持方案，开展了水土保持监理、监测工作，水土保持程序完整；水土保持措施的设计、实施符合水土保持有关规范要求；水土保持措施体系完整，质量合格，运行正常；水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，水土流失防治任务完成；水土保持后续管理、维护责任落实；工程水土保持设施具备验收条件。

（六）验收结论

验收组认为：古林街长青河水系统疏浚联通治理改造工程实施过程中，落实了各项水土保持措施，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意工程水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

运营管理部门在工程运行期要做好管理养护工作，确保水土保持设施正常长期运行并发挥效益。

三、验收组成员签字表

分工	姓名	单位	职务/职称	签字	备注
组长	赵之利	天津市滨海新区人民政府古林街道办事处	项目经理	赵之利	建设单位
组员	戚国营	天津市跃诚项目管理有限公司	项目经理	戚国营	验收报告编制单位
	席胜航	天津市跃诚项目管理有限公司	项目经理	席胜航	水土保持监测单位
	房国强	天津市金帆工程建设监理有限公司	项目总监	房国强	水土保持监理单位
	席胜航	天津市跃诚项目管理有限公司	项目经理	席胜航	水土保持方案编制单位
	王振	中建六局水利水电建设集团有限公司	项目经理	王振	施工单位
	刘松芹	特邀专家	高工	刘松芹	特邀专家
	简志祥	特邀专家	高工	简志祥	特邀专家